AUTODOC CLUB

Come cambiare cinghia poly-V su **Honda Insight ZE2_ZE3** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.3 HYBRID (GP1), HONDA Insight II Hatchback (ZE) 1.3 Hybrid (ZE28, ZE2), HONDA CR-Z (ZF) 1.5 Hybrid (ZF1), HONDA Insight II Hatchback (ZE) 1.3 Hybrid (ZE2), HONDA CR-Z (ZF) 1.5 Hybrid, HONDA Insight II Hatchback (ZE) 1.5 Hybrid (ZE3)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - HONDA INSIGHT ZE2_ZE3. ATTREZZI CHE SARANNO NECESSARI:



- Chiave combinate N°14
- Strumento per estrazione clip
- Giravite phillips
- Copertura parafango

ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: cinghia poly-V - Honda Insight ZE2_ZE3. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - HONDA INSIGHT ZE2_ZE3. UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

1 Aprire il cofano vano motore.

2 Usa una copertura di protezione del parafango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.

4 Allenta gli elementi di fissaggio del coperchio inferiore della coppa dell'olio. Usa un cacciavite Phillips. Usa uno strumento per estrazione clip.



5 Svita e rimuovi gli elementi di fissaggio del parasassi del passaruota. Usa uno strumento per estrazione clip.

6 Rimuovi il parasassi del passaruota.



7 Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°14.



8 Rimuovi la cinghia poli V.

Sostituzione: cinghia poly-V - Honda Insight ZE2_ZE3. AUTODOC raccomanda:

- Controlla le condizioni della puleggia tenditore e della puleggia folle. Sostituiscile se necessario.

9 Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale.

10 Installa la cinghia poli V.

Sostituzione: cinghia poly-V - Honda Insight ZE2_ZE3. I professionisti raccomandano:

- Assicurati che la cinghia poli V aderisca correttamente alla puleggia.

11 Tira lateralmente la puleggia tenditore della cinghia poli V. Utilizza una chiave combinata N°14.

12 Colloca la cinghia poli V sulla puleggia tenditrice.



13 Riporta la puleggia tenditore alla sua posizione iniziale. Utilizza una chiave combinata N°14.

14 Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.

15 Spegni il motore.



16 Installa i parasassi del passaruota alla loro sede di montaggio.

17 Installa e serra gli elementi di fissaggio del parasassi del passaruota.

18 Serra gli elementi di fissaggio del coperchio inferiore della coppa dell'olio. Usa un cacciavite Phillips.



19 Abbassare l'automobile.



20 Rimuovi la copertura di protezione del parafango.

21 Chiudere il cofano.

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER HONDA

CINGHIA POLY-V: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER HONDA INSIGHT ZE2_ZE3

CINGHIA POLY-V PER HONDA: ACQUISTI ADESSO

CINGHIA POLY-V PER HONDA INSIGHT ZE2_ZE3: LE MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.