AUTODOC CLUB

Come cambiare indicatore direzione supplementare su **Toyota Yaris P1** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
TOYOTA Yaris I Hatchback (P1) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris I Hatchback (P1) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris I Hatchback (P1) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris I Hatchback (P1) 1.3 (SCP12_)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: INDICATORE DIREZIONE SUPPLEMENTARE - TOYOTA YARIS P1. ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:

- Spray per dispositivi elettronici

ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: indicatore direzione supplementare - Toyota Yaris P1. AUTODOC raccomanda:

- Sostituire contemporaneamente entrambi i ripetitori degli indicatori di direzione.
- La procedura per la sostituzione è identica sia per il ripetitore dell'indicatore di direzione destro che per quello sinistro.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - Toyota Yaris P1 - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:

1 Premere sulla clip di fermo del ripetitore dell'indicatore di direzione per sbloccarlo.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: indicatore direzione supplementare - Toyota Yaris P1. Non esercitare eccessiva forza nella rimozione del pezzo, in quanto si rischia di danneggiarlo.

2 Rimuovere il ripetitore dell'indicatore di direzione.

3 Scollegare il connettore del ripetitore dell'indicatore di direzione.



4 Applicare un prodotto trattante sul connettore del ripetitore dell'indicatore di direzione. Usi uno spray per dispositivi elettronici.



5 Fissare il connettore del ripetitore dell'indicatore di direzione.

6 Installare un nuovo ripetitore dell'indicatore di direzione.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: indicatore direzione supplementare - Toyota Yaris P1. Per evitare di danneggiare la parte durante l'installazione, non esercitare eccessiva forza.

7 Premere sulla clip di fermo del ripetitore dell'indicatore di direzione per assicurarlo.



8 Innesca l'accensione.

9 Controllare il funzionamento della luce del ripetitore dell'indicatore di direzione.

10 Spegni il sistema di accensione.

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER TOYOTA

INDICATORE DIREZIONE SUPPLEMENTARE: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER TOYOTA YARIS P1

INDICATORE DIREZIONE SUPPLEMENTARE PER TOYOTA: ACQUISTI ADESSO

INDICATORE DIREZIONE SUPPLEMENTARE PER TOYOTA YARIS P1: LE MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.