


Come cambiare cinghia poly-V su **FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS)** Guida alla sostituzione





VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

i Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per: FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Street, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.


Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

CLUB.AUTO-DOC.IT 1-8





SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - FORD FIESTA MK5 SEDAN (JAS, JBS). ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:



- Bussola nr. 18
- Punta Torx T27
- Giramaschi

- Piede di porco
- Copertura parafango

Acquistare utensili

CLUB.AUTO-DOC.IT 2-8





Sostituzione: cinghia poly-V - FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). I professionisti raccomandano:

• Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: CINGHIA POLY-V - FORD FIESTA MK5 SEDAN (JAS, JBS). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

- 1 Aprire il cofano vano motore.
- Usa una copertura di protezione del parafango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.
- Solleva l'automobile utilizzando un martinetto e posizionala su una fossa di ispezione e manutenzione.
- Allenta gli elementi di fissaggio del coperchio inferiore della coppa dell'olio. Usa la chiave Torx T27.



Rimuovi il coperchio della coppa dell'olio.



CLUB.AUTO-DOC.IT 3-8







Fai leva sulla cinghia del servosterzo idraulico. Usa un piede di porco.



Gira la puleggia dell'albero motore. Utilizza una chiave a bussola N°18. Usa un giramaschi.



Rimuovi la cinghia del servosterzo idraulico.



Fare leva sulla cinghia poly-V. Usa un piede di porco.



Gira la puleggia dell'albero motore. Usa un piede di porco. Utilizza una chiave a bussola N°18. Usa un giramaschi.



10

CLUB.AUTO-DOC.IT 4-8



12

13



11 Rimuovi la cinghia poli V.



Installa la cinghia poli V. Usa un piede di porco. Utilizza una chiave a bussola N°18. Usa un giramaschi.



Sostituzione: cinghia poly-V - FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Consiglio:

• Assicurati che la cinghia poli V aderisca correttamente alla puleggia.

Gira la puleggia dell'albero motore. Usa un piede di porco. Utilizza una chiave a bussola N°18. Usa un giramaschi.



Sostituzione: cinghia poly-V - FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). AUTODOC raccomanda:

• Procedere con cautela! Non danneggiare la cinghia poly-V.

CLUB.AUTO-DOC.IT 5-8







Installa la cinghia del servosterzo idraulico. Usa un piede di porco. Utilizza una chiave a bussola N°18. Usa un giramaschi.



Gira la puleggia dell'albero motore. Usa un piede di porco. Utilizza una chiave a bussola N°18. Usa un giramaschi.



Reinstalla il coperchio inferiore della coppa dell'olio.



Serra gli elementi di fissaggio del coperchio inferiore della coppa dell'olio. Usa la chiave Torx T27.



- 18 Abbassare l'automobile.
- Rimuovi la copertura di protezione del parafango.

CLUB.AUTO-DOC.IT 6-8









20

Chiudere il cofano.



VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

CLUB.AUTO-DOC.IT 7-8





AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE



UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CINGHIA POLY-V: UNA VASTA SELEZIONE

① DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.

CLUB.AUTO-DOC.IT 8-8